


Superstart connector met klemverbinding



De Superstart connector wordt met name in de buitenteelt toegepast in systemen waarbij het wenselijk is om bijvoorbeeld sproeiers eenvoudig te kunnen koppelen en ontkoppelen van de PE of PVC verdeelleiding.

Het kan voorkomen dat de Superstart connector onbedoeld los komt met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen heeft Netafim een nieuwe Superstart connector ontwikkeld met 2 klemmetjes waardoor ongecontroleerd losschieten verleden tijd is, maar de sproeier toch demontabel blijft.

Afgebeelde producten

- 1) 65080-005091 FXN quick connector beschermkap PE 12mm
- 2) 65080-005061 FXN quick connector PE 12 Male
- 3) 65080-005011 PE quick connector plug barb Female

De connector past op LDPE 12x1 tot 12x1,5 mm. De minimale buisdiameter dient 32 mm te zijn met een wanddikte van 2 tot 6 mm.

De PE connector kan worden vervangen door een connector met ½" schroefdraad waardoor deze connector ook geschikt is voor gebruik op de Flexnet en PVC leidingwerk.

65080-005210 FXN quick connector plug ½"
Female

TOEPASSING

Buitenteeltberekening


KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Loskoppelbare verbinding met klemmetjes voor PE waar een snelle (ont)koppeling van sproeiers noodzakelijk is en bovendien extra bedrijfszekerheid gewenst is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ponsdiameters	: 7 a 8 mm (PE40/ LDPE / wanddikte max. 2,4 mm)
Maximale advies capaciteit	: 500 l/u
Maximale werkdruk	: 4 bar
Materiaal	: acetal (barb connectors)
Montage in LDPE-buis	: 32 mm en groter

Drukverlies



INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Voor montage van de plug dient een 7 of 8 mm pons te worden gebruikt of de Superstart inserter.
- ✓ Voor montage van de FXN quick connector plug ½", dient een 8 mm inbus- en 26 mm steeksleutel gebruikt te worden.